

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE 2-58 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0511-42	FECHA:	3/09/2025



Foto1: mantenimiento de repello interior de la EODP



Foto 2: mantenimiento de repello en el exterior de EODP



Foto 3: se necesita un deposito para distribuir agua a los sanitrios



Foto 4: hay necesidad de hacer corredizas las las ventanas por poca ventilación en el aula

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público