



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUERTA ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0519-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: PAREDES EXTERIORES




Foto 2: TECHO DE LAMINA




Foto 3: ESTRUCTURA PARA TECHO




Foto 4: PORTÓN




Foto 5: PAREDES SIN REPELLO



Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mindy Chitiquetz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

