



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	RINCÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0520-43	FECHA:	5 DE MAYO DE 2025



Foto1: Demolición de concreto viejo para su sustitución por deterioro




Foto 2: Demolición de chimenea y plancha de cocina que no es de utilidad y reparacion de piso




Foto 3: Estructura para techo de pila y pintura nueva



Foto 4: sustitucion de sanitarios, colocacion de zaulejo y pintado de cielo de baños



Foto 5: Fundicion de cuneta y demolición de concreto viejo para su sustitución por deterioro



Foto 6: Demolicion y fundición de área nueva de baños y pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

