

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULULCHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0521-43	FECHA:	3/09/2025



Foto 1: Mejorar lugar para guardar los utensilios de cocina.



Foto 2: Mantenimiento de área de cocina.



Foto 3: Mejorar lugar donde se preparan los alimentos.



Foto 4: Mantenimiento de paredes del baño por humedad.



Foto 5: Mantenimiento de mingitorios en el área de sanitarios para niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josefina Graciela S7

Firma y sello del Presidente de la CPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público