

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM LOS POTRERILLOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0524-43	FECHA:	15/01/2025




Foto 1: MANTENIMIENTO EN PINTURA




Foto 2: MANTENIMIENTO DE PINTURA POR DESGASTE DE LLUVIAS



Foto 3: pintura en paredes



Foto 4: chapas en mal estado se necesita sustitucion de chapa



Foto 5: sustitución de chapa




Foto 6: mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0524-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: Remosamiento para porton



Foto 2: Nombre y logo de la escuela



Foto 3: gabinete de concreto



Foto 4: Remozamiento de poyo artesanal



Foto 5: Piso de dirección y cocina



Foto 6: piso de salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

