

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESENDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUNTIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-2650-45	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: mantenimiento de porton de ingreso al instituto.




Foto 2: mantenimiento preventivo en cernido de pared perimetral



Foto 3: mantenimiento de paredes en pintura de paredes



Foto 4: mantenimiento en paredes, aplicacion de cernido



Foto 5: mantenimiento de porterias y canasta aplicacion de pintura.




Foto 6: mantenimineto de ventanas por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF
COMANDO EJECUTIVO
DEL INEET
ALDEA CUNTIC

Firma y Sello Director Centro Educativo
MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALDEA CUNTIC
ZARAGOZA - WJ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESENDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUNTIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-2650-45	FECHA:	5/05/2025



Foto 7: mantenimiento de techado por goteos de lluvias



Foto 8: se necesita mantenimiento de techo y tendido electrico.



Foto 9: mantenimiento de balcones y ventanas



Foto 10: mantenimiento de barandas por deterioro




Foto 11: mantenimiento en pintura de puertas.



Foto 12: mantenimiento correctivo de puertas por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público