

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica El Calvario J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Avenida 2-00 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0004-45	FECHA:	14 de enero de 2025.



Foto1: Implementación de mesas de trabajo y gabinetes aéreos.



Foto 2: Implementación de mesas de trabajo y gabinetes aéreos



Foto 3: Implementación de casita para gas.



Foto 4: Implementación de Alacena



Foto 5: Mejoramiento de ventana, (no tiene ventilación, esta sellada)



Foto 6: Levantado de muro tabique en bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo González Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica El Calvario J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Avenida 2-00 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0004-45	FECHA:	14 de enero de 2025.



Foto 1: Ampliación de ventana del salón de usos múltiples.



Foto 2: Implementación de ventana en el salón de usos múltiples




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

queica yomzab dego

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

