

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Hospital Regional, El Tejar, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04- 16-0026-45	FECHA:	24/10/2025



Foto1: Necesidad de terminar la cocina



Foto 2: Necesidad de fundir las columnas verticales



Foto 3: Necesidad de Columnas Laterales




Foto 4: Necesidad de Elaboración de columnas Horizontales



Foto 5: Una vez que esté las paredes se necesita el techado



Foto 6: Una vez que este levantado se necesita el acabado y puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---