

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escul Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra Avenida 1-25 zona1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0531-42	FECHA:	30/11/2025



Foto 1: Elaboración de persiana



Foto 2: Elaboración de gabinetes aeros y terrestres



Foto 3: Trabajo previo a la colocación de azulejo




Foto 4: Continuación de la ventana para cerraria.



Foto 5: Elaboracion de isla



Foto 6: Elaboracion de caseta para gas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escul Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra Avenida 1-25 zona1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0531-42	FECHA:	30/11/2025



Foto 1: Elaboración de desayunoador para servir alimentos



Foto 2: Elaboración de pila

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público