

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                   | MUNICIPIO:                     | EL TEJAR                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN MIGUEL MORAZÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-16-0533-43                   | FECHA:                         | 28/8/2025                |



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de capotes



Foto 3: Impermeabilización de paredes



Foto 4: Implementación de cisterna



Foto 5: Implementación de dos sanitarios y lavamanos fundido




Foto 6: Sustrucción de piso torta por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Celeste Ordoñez Castellanos de Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Elda Siliana Colop Mendoza de Gramajo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

