

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta. Calle 1-37 zona 4 Colonia Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-2207-42	FECHA:	29 de septiembre de 2025



Foto 1: Levantado de altura de pared y cambio de láminas, aula y dirección



Foto 2: Cambio de canales y bajada de agua



Foto 3: cambio de estructura techo del área de cocina



Foto 4: cambio de piso del área de cocina



Foto 5: cambio de piso de torta de cemento de las aulas



Foto 6: cambio de techo en el area de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta. Calle 1-37 zona 4 Colonia Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-2207-42	FECHA:	29 de septiembre de 2025



Foto1: cambio de piso en dirección



Foto 2: cambio de ventanal para mejorar la ventilación del aula



Foto 3: implementación de lamiluz para mejorar iluminación del aula.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

