



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 2

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL "ROSA FLORES MONROY"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10ma. AVENIDA 3-60 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0001-42	FECHA:	07/04/2025



Foto 1: COLOCAR TAPADERA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA PARA MINGITORIOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN VENTANA DE PVC.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE 7 SANITARIOS



Foto 5: REPARACIÓN CAJA CON SIFÓN.



Foto 6: REPARACIÓN DE AGUJERO (HOYO) AGUA FLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE LA ESCUELA "ROSA FLORES MONROY"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10ma. 3-60 ZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0001-42	FECHA:	7/04/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA AGUA POTABLE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTUTA DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUTITUCIÓN DE PISO



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

