

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACIÓN ANEXA A INSO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA ZONA 2, COLONIA LONE, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0013-43	FECHA:	11/04/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (DE LOS 3 NIVELES).



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (DE LOS 3 NIVELES).



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (DE LOS 3 NIVELES).




Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (DE LOS 3 NIVELES).



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (DE LOS 3 NIVELES).



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (DE LOS 3 NIVELES).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

