

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB adascribo a Escuela de Ciencias Comerciales Nocturna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Avenida 3-71 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0024-45	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de ventana en mal estado por ventana PVC



Foto 2: Sustitución de ventana en mal estado por ventana PVC




Foto 3: Sustitución de piso en mal estado por piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso en mal estado por piso cerámico



Foto 5: Instalación de ventanas PVC



Foto 6: Instalación de ventanas PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X <i>Properiaschit</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>Gladio Reyes</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---