

REGISTRO FOTOGRAFICO -DURANTE-			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Experimental	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle entre 11 y 12 avenidas zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0025-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/09/2025




Foto1: Proceso de impermeabilización de los 5 módulos del Instituto Experimental




Foto 2: Impermeabilización del techo del aula de Ciencias Naturales.




Foto 3: Retirando los canales antiguos del techo del Salón de Usos Múltiples del Instituto.




Foto 4: Proceso de Impermeabilización del techo del Salón de Usos Múltiples del Instituto.



Foto 5: Proceso de Impermeabilización del techo del Salón de Usos Múltiples del Instituto.






Foto 6: Proceso de mantenimiento de las cenefas laterales e impermeabilización de las mismas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional