

REGISTRO FOTOGRAFICO -DESPUES-			
DEPARTAMENTO: Chiquimula		MUNICIPIO: Chiquimula	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Instituto Nacional de Educacion Basica Experiment		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 2da. Calle entre 11 y 12 avenidas zona 1	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 20-01-0025-45		FECHA DE LA INSPECCIÓN: 11/11/2025	




Foto1: Techo del aula de Ciencias Naturales l Completamente reparado e impermeabilizado



Foto 2: Mantenimiento a los canales del Salón de Usos multiples finalizado.




Foto 3: Bajadas de agua del Salón de Usos Múltiples reparadas.



Foto 4: Mantenimiento a las cenefas del techo del Salón de Usos Múltiples del Instituto finalizado.



Foto 5: Finalizando los cinco módulos impermeabilizados del área de primero básico.





Foto 6: Impermeabilización de los cinco módulos de primero básico finalizada.


Firma y sello del Presidente de la OPF

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL
DR. DAVID GUERRA GUZMÁN
CONSEJO EDUCATIVO
CHQUIMULA

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional