

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0046-42	FECHA:	27 de marzo 2025



Sustitución de inodoro



Sustitución de piso de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Irma Alicia Gálvez López</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--