

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Héctor Manuel Vásquez J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0046-42	FECHA:	17/06/2025



Foto 1: sustrucción de Puertas de baño



Foto 2: sustrucción de Puerta de cocina




Foto 3: mantenimiento Puertas de Aula



Foto 4: Sustrucción de Pizo y Niveles.



Foto 5: Sustrucción Pizo y Niveles de Dirección



Foto 6: sustrucción de Pizo Aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jrma Aleira Gullardo López

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

