



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Héctor Manuel Vásquez J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0046-42	FECHA:	12/06/2025



Foto1: Sustitución de techo y alumbrado eléctrico



Foto 2: Sustitución de baños



Foto 3: Sustitución de Piso Dirección



Foto 4: Sustitución Piso Aula



Foto 5: Sustitución Puertas de baño



Foto 6: Sustitución Puertas Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Alcira Gallardo Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Amir Lopez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

