

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                                                                                          |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                                                                                                | MUNICIPIO:                     | CHIQUMULA                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M "Profesora María Octavila Gutierrez de España", Aldea Shororaguá, Chiquimula | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Shororaguá, Chiquimula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-0047-42                                                                                                            | FECHA:                         | 30 de mayo de 2025           |



Foto 1: Cernido en muro



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 4: Sustitución de puerta de 0.87m. x 2.02m.



Foto 5: Sustitución de portón de metal de 2.90m. x 2.90m.



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana de 1.56m. x 1.30m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelia Raquel Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público