

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M "Profesora Maria Octavila Gutierrez de España", Aldea Shororaguá, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shororaguá, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0047-42	FECHA:	7 de agosto de 2025



Foto 1: Cernido en muro



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 4: Sustitución de puerta de 0.87m. x 2.02m.



Foto 5: Sustitución de portón de metal de 2.90m. x 2.90m.



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana de 1.56m. x 1.30m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Evelia Raquel Alvarez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--