

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0049-43	FECHA:	24 de Marzo de 2025



Sustitución de cubierta de lamina



Sustitución de estructura de madera por estructura de metal




Sustitución de canal y bajadas de agua pluvial



Mantenimiento de Puertas de baños.



Sustitución estufa rural



Sustitución pila de cemento con lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosibel Felipe Mendez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público