

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0049-43	FECHA:	07/05/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN ESTUFA RURAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN PILA DE CEMENTO CON LAVADERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosibel Felipe Mender

Firma y sello del Presidente de la OPF



Yosrochiguel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

