

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0049-43	FECHA:	19/05/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS




Foto 5: SUSTITUCIÓN ESTUFA RURAL




Foto 6: SUSTITUCIÓN PILA DE CEMENTO CON LAVADERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosibel Felipe Mendez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--