

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CATOCHA, CHIQUMULA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0051-43	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN PORTÓN DE METAL DE INGRESO A LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPP

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público