

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0054-43	FECHA:	12/05/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA ACANALADA CALIBRE 26, INSTALADA.




Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTONES. MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL DE ENTRADA PRINCIPAL (LIJADO, REPARADO Y CAMBIO DE CHAPA).



Foto 3: PINTURA EN MURO EXTERIOR. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (RESANE, ESCREPEO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO).



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS /DEPÓSITOS DE AGUA. SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA DE 1 HP, CON SUS ACCESORIOS E INSTALACIÓN.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

