



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0058-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 2: LOSA DE PATIO



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, PISO



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayda castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Spur

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-058-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: MUROS PERIMETRALES



Foto 8: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 9: ESTRUCTURA DE TECHO

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayda castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

