

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0058-43	FECHA:	15/05/2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: LOSA DE PATIO




Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, PISO.



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayola castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0058-43	FECHA:	15/05/2025



Foto 7 MUROS PERIMETRALES



Foto 8 SUSTITUCION DE LAVAMANOS




Foto 10 ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 11 REPARACION DE COCINA




Foto 12




Foto 13

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayda castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ami

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

