

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0058-43	FECHA:	11/06/2025




Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: LOSA DE PATIO




Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, PISO.




Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: CUNETETA DE CONCRETO




Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayda castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Apun

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0058-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 7 MUROS PERIMETRALES




Foto 8 SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 10 ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 11 REPARACION DE COCINA

Foto 12

Foto 13

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayda castillo
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ap...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público