

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PALMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0073-43	FECHA:	12/08/2025



Foto1: PINTURA EN MURO EXTERIOR



Foto 2: PINTURA EN INTERIOR



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL DE INGRESO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE PUERTAS DE AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE PALETAS POR VENTANA PVC EN LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

