

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CONACASTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0076-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: MUROS PERIMETRAL. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.




Foto 2: MUROS PERIMETRAL. REPARACIÓN DE PARED DE BLOCK EN AULA UBICADA EN LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.




Foto 3: CUBIERTA DE LÁMINA. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.




Foto 4: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (HERRERÍA). FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN AULA UBICADA EN LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (1 X 2.10 MTS).



Foto 5: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (HERRERÍA). FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (4.10 X 2.20 MTS).




Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIOR. PINTURA Y MANO DE OBRA POR APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonel Felipe Diaz
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público