

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0088-43	FECHA:	7/03/2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26; (DESMONTAJE Y MONTAJE).



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL (DESMONTAJE Y MONTAJE).




Foto 3: MURO DE PERIMETRAL (AULA). REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK (CONTINUACION DE MURO DE AULA BLOQUE III, CON REPELLO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR).



Foto 4: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA).

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia R. Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

