

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MXITA CASERÍO LA OSCURANA, ALDEA LA CATOCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA OSCURANA, ALDEA LA CATOCHA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0108-43	FECHA:	13/05/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL EXTERIOR, EXTERIOR E INTERIOR DEL AULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL EXTERIOR, EXTERIOR E INTERIOR DEL AULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 3: MURO PERIMETRAL. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, CON SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.




Foto 4: MURO PERIMETRAL. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, CON SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.




Foto 5: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA). FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO.




Foto 6: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia carolina molina Cervantes. Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

