

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO QUEBRADA SECA, ALDEA JICARAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO QUEBRADA SECA ALDEA JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 01 - 0118 - 43	FECHA:	14/08/2025




Foto 1:
Sustitución de lámina



Foto 2: (Instalación)
Sustitución de Puertas y Ventanas




Foto 3:
Piso existente en aula




Foto 4:
Reparación de base de Concreto




Foto 5:
Continuación de muro Perimetral




Foto 6:
Continuación de muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selfa Marina Gómez Avalos
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público