

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Seca, Aldea Jicaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0118-43	FECHA:	18/11/2025



Foto1:
Colocación del techo




Foto 2:
Listo para colocar puerta y badén



Foto 3:
Altura de Pared de la parte de enfrente.



Foto 4:
Colocación del piso en aula




Foto 5:
Colocación de balcones y cerrada pared




Foto 6:
Seguimiento del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selfa Marina Gómez Avalos
Firma y sello del Presidente de la OPF



Ca. [Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

