

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Seca, Aldea Jicaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0118-43	FECHA:	22/12/2025



Foto 1:
Techo colocado y luz



Foto 2:
Colocada puerta y balcón



Foto 3:
Colocado el piso



Foto 4:
acabado del piso y puerta y balcón



Foto 5:
Acabado y pintada aula




Foto 6:
Cerrida pared y terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selfa Marina Gómez Avalos
Firma y sello del Presidente de la OPE

Amosel Hornos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público