

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	WES Telescalanica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna El Jolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0136-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10-4-25




Foto 1: Estado antes de pintura en muros en pasillo




Foto 2: Estado antes de pintura en muros en aula




Foto 3: Estado de avance en pintura muros exteriores




Foto 4: Avances en pintura de muros exteriores




Foto 5: Estado antes de baño 1




Foto 6: Estado de baño 2

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
Chiquimula, Chiquimula

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CHIKIMULA, CHIKIMULA

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma