

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

50

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M CASERIO EL ROBLE, ALDEA EL CONACASTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLE, ALDEA EL CONACASTE, CHIKIMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0143-42	FECHA:	26/02/2025



Foto1: TECHO



Foto 2: MUROS EXISTENTES EN AULA



Foto 3: PARED



Foto 4: PARED Y PISO



Foto 5: TECHO CON SOPORTE DE MADERA



Foto 6: VISTA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carla Vanessa Escobar Sintuy

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

