

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA "PEM. IRCIA ALEJANDRO FRANCO DE ANDRADA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0246-45	FECHA:	25/11/2025




Foto 1: SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINO A PATIO DE AULAS




Foto 2: SEGUIMIENTO DE DE CUBIERTA DE LAMINA EN LA PARTE DE ATRÁS DE AULAS




Foto 3: SEGUIMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA EN PARTE DE ATRÁS DE AULAS



Foto 4: SEGUIMIENTO CUBIERTA DE LAMINA PATIO DE AULAS



Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA



Foto 6: CAMBIO DE CHAPA A PUERTAS DE AULAS Y DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA "PEM. IRCIA ALEJANDRA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0246-45	FECHA:	25/11/2025



Foto 7: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL EN ENTRADA PRINCIPAL




Foto 8: FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE METLA EN ENTRADA PRINCIPAL



Foto 9: REPARACION DE BAJADA DE AGUA Y SEGUIENTO DE CANAL



Foto 10: REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO EN ENTRADA PRINCIPAL




Foto 11: PINTURA EN INTERIOR DE SANITARIOS






Foto 13: PINTURA EN MURO EXTERIOR DE INSTITUTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA "PEM. IRCIA ALEJANDR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUMU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0246-45	FECHA:	25/11/2025




Foto 13: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIO




Foto 14: SUSTITUCION DE LAVAMANOS




Foto 15: SUSTITUCION DE INODOROS






Foto 16: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA 01-0246-45	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

