

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA "PEM. IRCIA ALEJANDR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0246-45	FECHA:	19/12/2025




Foto1: SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINO A PATIO DE AULAS




Foto 2: SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN LA PARTE DE ATRÁS DE AULAS




Foto 3: SEGUIMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINO A PARTE DE ATRÁS DE AULAS



Foto 4: SEGUIMIENTO CUBIERTA DE LAMINA PATIO DE AULAS





Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA



Foto 6: CAMBIO DE CHAPA A PUERTAS DE AULAS Y DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIKUIMULA	MUNICIPIO:	CHIKUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA "PEM. IRCIA ALEJANDR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIKUIMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0246-45	FECHA:	19/12/2025



Foto 7: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL EN ENTRADA PRINCIPAL



Foto 8: FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE METAL EN ENTRADA PRINCIPAL




Foto 9: REPARACION DE BAJADA DE AGUA Y SEGUIENTO DE CANAL



Foto 10: REPARACION DE CUNETTA DE CONCRETO EN ENTRADA PRINCIPAL



Foto 11: PINTURA EN INTERIOR DE SANITARIOS



Foto 13: PINTURA EN MURO EXTERIOR DE INSTITUTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA "PEM. IRCIA ALEJANDR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0246-45	FECHA:	19/12/2025




Foto 13: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIO



Foto 14: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 15: SUSTITUCION DE INODOROS





Foto 16: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

