

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-43	FECHA:	26/11/2011



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Sustrucción e instalación de puerta metálica



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustrucción a balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA GUADALUPE REYES OSORIO

Firma y sello del Presidente de la OPF



FREDY OSWALDO PINTO VILLELA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CHIQUEMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-43	FECHA:	11/11/2025



Foto7: Sustrución de estufa rural(completa) incluyendo chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustrución e instalación de ventanas de PVC corrediza



Foto 8.1: Sustrución e instalación de balcon metalico



Foto 9: Repello de muro



Foto 10: Sustrución de estructura de madera, por metal



Foto 10.1: Sustrución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA GUADALUPE REYES OSORIO
Firma y sello del Presidente de la OPF

FREY OSWALDO PINTO VILLELA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público