

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DEL JOCOTE, ALDEA MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1063-43	FECHA:	21/10/2025



LAMINA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO



ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



SEGUIMIENTO DE MURO EXISTENTE DE BLOCK



REPEIIO DE 16 METROS EN EL MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DEL JOCOTE, MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1093-43	FECHA:	21/10/2025



REPARACION DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

