

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN DEL JOCOTE, MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1083-43	FECHA:	03 de noviembre 2025



Foto 1: cambio de lámina en mal estado



Foto 2: cambio de estructura del techo en mal estado



Foto 3: reparación de muro perimetral



Foto 4: reparacion de muro perimetral



Foto 5: seguimiento de muro existente de block



Foto 6: repello de 15 metros en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DEL JOCOTE, MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1083-43	FECHA:	03 de noviembre 2025



Foto1: Piso. Reparación de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

