

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA EL PALMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PALMAR, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1086-42	FECHA:	24/02/2025



Foto 1: PISO TORTA DE CONCRETO. REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO CON MANO DE OBRA Y MATERIAL INCLUIDO.




Foto 2: MURO PERIMETRAL. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, CON SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



Foto 3: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA). FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Navas Molina Firma y sello del Presidente de la OPE	[Sello de la Escuela Oficial de Párvulos Aldea El Palmar, Chiquimula] Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
---	--