



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Héctor Manuel Vásquez J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1165-43	FECHA:	21/11/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto 2: REPARACIÓN DE VENTANAS EN AULAS



Foto 3: CORTE DE PARED Y FUNDICIÓN EN AULAS



Foto 4: REPARACIÓN DE TECHO DE DIRECCIÓN



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TOMA CORRIENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Héctor Manuel Vásquez
Jornada Vespertina
Aldea Maraxcó, Chiquimula