



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Héctor Manuel Vásquez J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1165-43	FECHA:	21/11/2025



Foto 1: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto 2: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE VENTANAS EN AULAS



Foto 3: EN PROCESO DE CORTE DE PARED Y FUNDICIÓN EN AULAS



Foto 4: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE TECHO DE DIRECCIÓN



Foto 5: EN PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE TOMA CORRIENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Ortiz Firma y sello del Presidente de la OPE	Escuela Oficial Rural Mixta Héctor Manuel Vásquez Jornada Vespertina Aldea Maraxcó, Chiquimula Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--