



Ministerio de Educación

Sistema de Gestión de la Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Héctor Manuel Vásquez J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1165-43	FECHA:	21/11/2025



Foto1: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto 2: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE VENTANAS EN AULAS



Foto 3: FINALIZACIÓN DE CORTE DE PARED Y FUNDICIÓN EN AULAS



Foto 4: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE TECHO DE DIRECCIÓN



Foto 5: EN PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE TOMA CORRIENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SINDU DIAZ

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Escuela Oficial Rural Mixta
Héctor Manuel Vásquez
Jornada Vespertina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público