

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1182-42	FECHA:	26 de marzo 20025




Sustitucion de cubierta de lamina




Sustitución de estructura de madera por estructura de metal



Sustitución de puertas de metal



Mantenimiento de Balcon de metal



Sustitución de ventanas



Sistitución de puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1182-42	FECHA:	26 de Marzo de 2025



Reparación de muro perimetral



Reparación sistema electrico



Sustitución de Tinaco



Sustitución de hornilla para cocina



Sustitución de Pila



Sustitucion de tablero de filipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público