

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1182-42	FECHA:	12/04/2025



Foto1: 5.2 Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 2: 20.2 Sustitución de pila de cemento de 2 lavadores



Foto 3: Reparación sistema eléctrico.



Foto 4: Sustitución de puertas de metal.



Foto 5 Sustitución de cubierta de lamina.




Foto 6: Sustitución de ventanas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, la cantidad de número de hojas.

MIRNA LETICIA PÉREZ RODRÍGUEZ

Firma y sello del Presidente del Consejo

GLENDIA ALICIA DUBON JUAREZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1182-42	FECHA:	12/04/2025




Foto1: 4.1 Sustitucion de puertas de baño



Foto 2: 20.1 Sustitucion de hornilla para cocina



Foto 3: 15.1 Reparacion de muro perimetral.



Foto 4: 4.1 Sustitucion de puerta



Foto 5: 20.2 Sustitucion de pila.



Foto 6: 2.1 Sustitucion de estructura de madera por estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MIRNA LETICIA PÉREZ ROQUE

Firma y sello del Presidente de la OPF

GLENDIA ALICIA DUBÓN JUÁREZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

