

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1182-42	FECHA:	5/06/2025



Foto1: 1. 4.1 Sustitucion de puerta de baño



Foto 2: 5.1 Sustitucion tipo ventana tipo persiana por ventanas de PVC y vidrio



Foto 3: 15.1 Reparacion de Muro Perimetral



Foto 4: 1.1 Sustitucion de cubierta por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: 4.1 Sustitucion de puerta de metal



Foto 6: 5.2 Mantenimiento de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MIRNA LETICIA PEREZ ROQUE

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

GLENDIA ALICIA DUBON JUAREZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1182-42	FECHA:	5/06/2025




Foto 1: 20.2 Sustitucion de pila de cemento de dos lavadores



Foto 2: 20-1 Sustitucion de cocina rural incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: 2.1 sustitucion de estructura de madera por estructura de metal




Foto 4: 17.7 Sustitucion de cableado electrico



Foto 5 4.1 Sustitucion de puerta



Foto 6: 5.2 Mantenimiento de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MIRNA LETICIA PEREZ ROQUE

Firma y sello del Presidente de la

GLENDIA ALICIA DUBON JUAREZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público